



Certificato N.
Certificate No.

ICIM 8273/1/D

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

I.B.S. - Industria Bulloneria Speciale S.r.l.

Corso Susa, 20 - Loc. Buttigliera Alta - 10090 Ferriera (TO)
Italia

ESTENSIONI DI SITO / SITE EXTENSIONS

Not Applicable

VEDI APPENDICE PER L'ELENCO DEI SITI REMOTI / SEE APPENDIX FOR REMOTE SITES LIST

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE SCHEME REQUIREMENTS

IATF 16949:2016

ESCLUSIONI AMMESSE / PERMITTED EXCLUSIONS

-

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

IAF SECTOR: 17 - 22

Progettazione e fabbricazione di viteria e bulloneria.

Design and manufacturing of fasteners and bolts.

ESSENDO STATI VALUTATI IN ACCORDO ALLE "REGOLE PER LO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE IATF 16949 - QUINTA EDIZIONE"
HAVING BEEN ASSESSED IN ACCORDANCE WITH "IATF 16949 CERTIFICATION SCHEME RULES - FIFTH EDITION"

RIFERIRSI AL MANUALE DI GESTIONE QUALITÀ PER L'APPLICABILITÀ DEI REQUISITI DELLO SCHEMA
REFER TO MANAGEMENT SYSTEM MANUAL FOR DETAILS OF APPLICATION TO SCHEME REQUIREMENTS

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

11/09/2018

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

10/09/2021

CISQ AUTOMOTIVE – IL PRESIDENTE

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

ICIM S.p.A.

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)





Certificato N.
Certificate No.

ICIM 8273/1/D

I.B.S. - Industria Bulloneria Speciale S.r.l.

SITO REMOTO / REMOTE SITE

Fontana Finanziaria S.p.A.

Via Fontana, 9 20837 Veduggio con Colzano (MB)
Italia

ATTIVITÀ EFFETTUATE SUL SITO REMOTO / ACTIVITIES PERFORMED ON REMOTE SITE

Miglioramento continuo , Gestione Sistema Qualità, Vendite, Logistica,
Progettazione prodotto, Progettazione Processo, Acquisti, Gestione Personale,
Gestione Sistemi informativi.

*Continuous improvement, Quality System management, Sales, Logistics, Product
design, Process design, Purchasing, Human Resources, Information Technologies.*

La presente Appendice non è da ritenersi valida se non accompagnato dal relativo Certificato
This Appendix is not valid without the relevant Certificate

